

お客様各位

2005年10月1日

サトパツ 株式会社

代表取締役社長 佐藤俊雄

拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。
また、平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社は、従来より一貫して電気部品を製造販売し、お客様のご要望にあった商品を提供させていただいてまいりました。

しかしながら、実際に使用される環境・条件がますます厳しくなる中、さらに要求される品質基準が高くなって来ております。

そのような状況において、商品のグレードを見直し、いくつかの商品の販売を中止させていただくこととなりました。

なにとぞ、状況をご賢察のうえ、ご了承を賜りたくお願い申し上げます。
今後ともご指導ご鞭撻の程重ねてお願い申し上げます。

敬具

商品販売中止のお知らせ

- | | |
|--------------|--|
| 1. 販売中止品 | F - 140 / F - 150 / F - 220 / F - 230
(上記 各全種類)
F - 32 / F - 33 - S / F - 33 - L |
| 2. 販売中止実施日 | 2006年4月1日 |
| 3. 販売中止事由 | 上記によります。 |
| 4. 販売中止後の推奨品 | 裏面参照 |
| 5. その他 | ご不明の点につきましては、弊社窓口までお問合せ下さい。 |

以上

2006年4月1日販売中止品一覧表

中止型番	詳細	推奨品	備考(相違点等の一部)
F-32		New F-115	・プリント基板の取付孔は同じですがヒューズホルダー自体の外形寸法が異なり、基板上の占有面積が異なります
		F-105	・プリント基板の取付孔の変更が必要となります ・ヒューズホルダー自体の外形寸法が異なり、基板上の占有面積が異なります ・ヒューズキャリアー(キャップ)の固定はバヨネット式となります
F-33-S		New F-115	・プリント基板の取付孔は同じですがヒューズホルダー自体の外形寸法が異なり、基板上の占有面積が異なります
		F-105	・プリント基板の取付孔の変更が必要となります ・ヒューズホルダー自体の外形寸法が異なり、基板上の占有面積が異なります ・ヒューズキャリアー(キャップ)の固定はバヨネット式となります
F-33-L		F-110	・プリント基板の取付孔の変更が必要となります ・ヒューズホルダー自体の外形寸法が異なり、基板上の占有面積が異なります ・ヒューズキャリアー(キャップ)の固定はバヨネット式となります
F-140	全色	New F-600	・取付孔の変更が必要となります ・定格が異なります
F-150	全色	New F-610	・取付孔の変更が必要となります ・定格が異なります
F-220	全種類	New F-400	・取付孔は、互換性があります ・定格が異なります
F-230	全種類	New F-500	・プリント基板の取付孔は、互換性があります ・定格が異なります

・販売中止品と推奨品との相違点につきましては、その一部のみを備考欄に記載しております。
ご使用に際しては図面等をお取り寄せのうえ、詳細をご確認下さいようお願い申し上げます。

サトパツ株式会社

・ご不明の点につきましては、下記弊社窓口までお問合せ下さい。

・弊社窓口

秋葉原営業所	TEL 03(3253)6826	FAX 03(3251)1063
大阪営業所	TEL 06(6643)2561	FAX 06(6643)7876
名古屋営業所	TEL 052(412)9111	FAX 052(411)4063
営業マーケティンググループ/本社営業業務グループ	TEL 03(3441)7215	FAX 03(3442)4173

<http://www.satoparts.co.jp>