

展

## 製品一部変更のお知らせ

2013年 10月 3日

型番： ML-11-30F  
ML-11-50F  
ML-15  
ML-20  
ML-40-3C  
ML-50-4C  
ML-60-5C  
ML-1000-C2 (ML-1765-C)  
ML-1000-C3 (ML-2015-C)  
ML-1000-C4 (ML-3161-C、ML-3921-C)  
ML-1000-C5 (ML-3391-C)  
ML-6855  
及び上記を基本とした特注品

受 領 印 欄

お客様 各位

拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。

弊社製品に関しては、毎々格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、貴社に納入させていただいております製品について、下記のように一部仕様を変更させていただきますのでお知らせ申し上げます。

ご迷惑をおかけ致しますがご了承賜りたくお願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

敬具

2013年10月3日

**サトウ**株式会社  
代表取締役社長 佐藤俊雄

- 1) 型番：**ML-11-30F**  
**ML-11-50F**  
**ML-15**  
**ML-20**  
**ML-40-3C**  
**ML-50-4C**  
**ML-60-5C**  
**ML-1000-C2 (ML-1765-C)**  
**ML-1000-C3 (ML-2015-C)**  
**ML-1000-C4 (ML-3161-C、ML-3921-C)**  
**ML-1000-C5 (ML-3391-C)**  
**ML-6855**  
 及び上記を基本とした特注品

- 2) 変更内容：カバー材質を塩化ビニル (PVC) からポリカーボネートへ変更致します。  
 この変更に伴いましてカバーの板厚も変更になる製品がございます (下表)。

型番	カバーの板厚	
ML-11-30F	変更なし (1.5mm のまま)	
ML-11-50F	変更なし (1.5mm のまま)	
ML-15	2P~4P	1.5mm⇒1mm へ変更
	5P~18P	変更なし (1.5mm のまま)
ML-20	2P~5P	1.5mm⇒1mm へ変更
	6P~18P	変更なし (1.5mm のまま)
ML-40-3C	1P~5P	1.5mm⇒1mm へ変更
	6P~20P	変更なし (1.5mm のまま)
ML-50-4C	1P~5P	1.5mm⇒1mm へ変更
	6P~20P	変更なし (1.5mm のまま)
ML-60-5C	変更なし (1.5mm のまま)	
ML-1000-C2 (ML-1765-C)	1P~5P	1.5mm⇒1mm へ変更
	6P~20P	変更なし (1.5mm のまま)
ML-1000-C3 (ML-2015-C)	1P~5P	1.5mm⇒1mm へ変更
	6P~20P	変更なし (1.5mm のまま)
ML-1000-C4 (ML-3161-C、ML-3921-C)	1P~5P	1.5mm⇒1mm へ変更
	6P~20P	変更なし (1.5mm のまま)
ML-1000-C5 (ML-3391-C)	1P~5P	1.5mm⇒1mm へ変更
	6P~20P	変更なし (1.5mm のまま)
ML-6855	変更なし (1.5mm のまま)	

	変更前	変更後
1P~5P	<p>カバー材質：塩化ビニル (PVC)</p> <p>1.5</p>	<p>カバー材質：ポリカーボネート</p> <p>1.0</p> <p>板厚変更</p>
6P~20P	<p>1.5</p>	<p>カバー材質：ポリカーボネート</p> <p>1.5</p> <p>板厚変更なし</p>
<p>※図はML-1765-Cのものですが、変更箇所は各型番同じです。</p>		

注1：本変更の対象となる型番には海外規格認証品が含まれておりますが、本変更実施後も海外規格認証品としてご使用いただけます。

注2：カバーを取り付ける際は  $0.2N \cdot m$  以下で締め付けて下さい。強く締めすぎると破損する恐れがありますのでご注意下さい。

端子台に組み込まれず、カバー単体で納入させていただいております製品 (ML-40-3C、ML-50-4C、ML-60-5C、ML-1000-C2、ML-1000-C3、ML-1000-C4、ML-1000-C5) につきましては、これまで保護紙付きとなっておりますが、本変更により保護フィルム付きとなります。

3) 変更の理由：市場からの塩化ビニル不使用のご要望に応じて変更致します。

4) 実施の時期：2014年4月、弊社生産分より順次  
(受注状況の変化により多少前後する場合がございます。)

5) その他：本変更により承認図等が必要な場合は、弊社営業担当まで別途ご請求下さい。尚、変更品につきましては、当分の間、包装箱に“Rev.01”の表示を行い現行品と区別して参ります。  
本変更により、現行品は生産できなくなりますので変更品への切替えをお願い申し上げます。

#### 補足

ML-1000-C2はML-1765のオプションパーツ (カバー) であり、セット品がML-1765-Cとなります。  
ML-1000-C3はML-2015のオプションパーツ (カバー) であり、セット品がML-2015-Cとなります。  
ML-1000-C4はML-3161、ML-3921のオプションパーツ (カバー) であり、セット品がML-3161-C、ML-3921-Cとなります。  
ML-1000-C5はML-3391のオプションパーツ (カバー) であり、セット品がML-3391-Cとなります。